## LA102





Der Schnelladapter LA102 stellt innerhalb weniger Sekunden eine druckdichte Verbindung zu geraden Rohren und Bohrungen (am Innendurchmesser) her. Der manuell zu bedienende Adapter wird durch seine Anschlussdichtung am Bauteil gesichert. Es ist wichtig, dass der Prüfling und die Dichtungen während der Prüfung absolut trocken bleiben, um eine einwandfreie Funktion und Abdichtung zu gewährleisten. Wenn die Kontaktfläche mit einem Schmiermittel wie Wasser verschmutzt ist, sollte der Druck höchstens 1 bar oder besser weniger betragen.

#### **Einsatz**

Schnelladapter für Druck- und Vakuumprüfung zum Abdichten von geraden Rohren oder Bohrungen (Innendurchmesser)

### **Merkmale**

Manuelle Einstellung, um den Dichtungsring anpassungsfähig zu machen;

Im Vergleich zum Schnelladapter LA100 ist der LA102 leichter und flexibler und weniger störanfällig.

Er kann bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Keine Beschädigung des Prüflings.

Der LA102 ist ausschließlich zum Abdichten vorgesehen.

#### **Technische Daten**

Betriebsdruck: max. 3 bar

**Leckage:**  $10^{-4} \text{ mbar·l/s} (10^{-5} \text{ Pa·m}^3/\text{s})$ 

Temperaturbereich: +  $5^{\circ}$ C ~  $+80^{\circ}$ C

Medien: Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben)

Material: Edelstahl rostfrei

**Dichtungen:** NBR, andere Ausführungen auf Anfrage

#### **Anwendung**

Den LA102 Schnelladapter in das zu prüfende Bauteil einführen. Den Griff um 90° kippen, um abzudichten und den Prüfdruck anlegen zu können. Nach der Prüfung den Griff wieder um 90° zurück drehen und den Adapter entfernen.









LA102

# Abmessungen (mm)





Gehäuse- Größe	Abdicht-bereich A	Lmin*	Artikelnr. Dichtadapter	ФД	L1	L2	L3
1	Ф9.5-10.4	17.0	LA102-01P	18.0	83.0	47.0	51.7
1	Ф10.5-11.4	17.0	LA102-02P	18.0	83.0	47.0	51.7
1	Ф11.5-12.4	17.0	LA102-03P	18.0	83.0	47.0	51.7
1	Ф12.5-13.4	18.0	LA102-04P	18.0	83.0	47.0	51.7
2	Ф13.5-12.4	25.0	LA102-05P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф14.5-15.4	25.0	LA102-06P	25.0	95.0	54.0	60.28
2	Ф15.5-16.4	25.0	LA102-07P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф16.5-17.4	25.0	LA102-08P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф17.5-18.4	25.0	LA102-09P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф18.5-19.4	25.0	LA102-10P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф19.5-20.4	25.0	LA102-11P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф20.5-21.4	25.0	LA102-12P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф21.5-22.4	25.0	LA102-13P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф22.5-23.4	25.0	LA102-14P	25.0	95.0	54.0	60.2
2	Ф23.5-24.4	25.0	LA102-15P	25.0	95.0	54.0	60.2
3	Ф24.5-25.4	25.0	LA102-16P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф25.5-26.4	25.0	LA102-17P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф26.5-27.4	25.0	LA102-18P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф27.5-28.4	25.0	LA102-19P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф28.5-29.4	25.0	LA102-20P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф29.5-30.4	25.0	LA102-21P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф30.5-31.4	25.0	LA102-22P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф31.5-32.4	25.0	LA102-23P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф32.5-33.4	25.0	LA102-24P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф33.5-34.4	25.0	LA102-25P	35.0	112.0	59.0	80.4
3	Ф34.5-35.4	25.0	LA102-26P	35.0	112.0	59.0	80.4
*Lmin: benötigte Mindestlänge zum Einführen des zu prüfenden Teils							